







## CERTIFICADO DE VISTO BUENO

Ciudad del Carmen, Campeche a 20 de Abril de 2022. No. de Oficio: DPCC/VoBo/1065/2022.

CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA S.A. DE C.V. Presente

En mi carácter de Director de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Carmen, hago constar que el C. Daniel Roberto Cardeño Mendoza, inspector adscrito a esta Dirección, verificaron el establecimiento ubicado en Av. Edzná entre Calles Chichen Itzá y Xicalango No. 27 C.P. 24153, en Ciudad del Carmen, Campeche. Así mismo, cabe mencionar que este inmueble, al momento de la verificación, ha dado cumplimiento con todas las Normas y Lineamientos establecidos en los artículos 43 fracción III, VII y VIII, 47, 60 y 61 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche y los artículos 1, 2, 3, 4, 10, 13, 14, 28, 29, 31 fracciones III, XI y XIV, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Carmen, Campeche.

Por lo anterior, se extiende el presente CERTIFICADO DE VISTO BUENO de Protección Civil correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, para los usos y fines legales a que haya lugar.

Lo anterior, no implica liberar a la empresa de responsabilidad, civil, penal, administrativa, o laboral, generada por dolo, negligencia, impericia o causas de fuerza mayor en la ocurrencia de alguna contingencia o siniestro, sea por fenómeno geológico, hidrometeorológico o antropogénico, además de las sanciones correspondientes.

Atentamente

Villonver 1 Lic. Julio César Villanueva Pe

0110

Director de Protección Civil

H. Ayuntamiento de Carmen

"Municipio de todos"

M.C.H.G. C.C.P./ ARCHIVO.